



Kalibreringsprocedure

Lagtykkelsesmåler Elcometer model 456

Husk at kalibrere på en ubelagt undergrund af samme kvalitet som den der skal måles på, og at benytte et kalibreringsfolie med en værdi tæt på (men over) den forventede lagtykkelse.

Bemærk endvidere at instrumentet beregner gennemsnittet af de målinger der bliver foretaget, og at der derfor skal måles til den viste værdi er stabil.

1. Tryk på knappen under "KAL" i displayet.
2. Følg instruktionerne på displayet.
3. Tag efterfølgende en måling for at kontrollere kalibreringen.
4. Gentag eventuelt punkt 1-3.

Med forbehold for fejl og tekniske ændringer!